SGG 5 mm verre trempé bleu clair- Ce/BS 6206 qualité standard

5 mm verre trempé bleu clair est également appelé 5 mm verre trempé bleu clair, 5 mm Ford bleu trempé verre, 5 mm Ford bleu trempé verre, etc Il est fait de **5 mm bleu clair Float Glass**, produit en coupant le verre de flotteur bleu clair de 5 mm dans la taille adaptée aux besoins du client et le traitement du froid tel que le bord de meulage ou les trous de perçage, etc. Et puis laisser passer le verre dans un four tempéré, dont la température est presque le point d'adoucissement du verre de 700 degrés, puis refroidi rapidement. Après avoir été trempé, les feuilles de verre serait environ 4 ~ 5 fois plus difficile qu'avant. Comparé au verre de recuit, le verre trempé bleu-clair de 5 mm est plus sûr, parce que quand il est cassé, la feuille de verre deviendra de petites particules avec les bords émoussés. Afin qu'il puisse réduire les blessures aux gens.

Veuillez noter que le verre gâché ne peut pas être coupé plus, même les bords de meulage, ou tout autre traitement. Ainsi, tous les détails de conception du verre trempé doivent être confirmés avant la production de masse. Comme le polissage de bord, les trous de perçage, les outs coupés, etc.

Caractéristiques:

1. haute résistance: par rapport à 5 mm verre de flotteur bleu clair, 5 mm le verre gâché bleu-clair est 4 ~ 5 fois plus dur. Il peut résister à des impacts plus lourds, charger le poids plus lourd et a la force plus élevée.
2. stabilité de la chaleur: le verre gâché bleu léger de 5 mm peut résister à une gamme de température de 250 ℃ à 320 ℃.
3. transparence: le verre trempé bleu-clair de 5 mm peut réduire 80% de la transmission des radiations ultraviolettes nocives.
4. haute sécurité: lorsque la rupture s'est produite, 5 mm verre trempé bleu pâle deviendra de petites pièces cubiques, il peut réduire la blessure aux personnes.
5. processus profond: le verre trempé bleu-clair de 5 mm peut être transformé en verre feuilleté, verre isolé.
6. tout traitement tel que le bord de polissage, le coin arrondi, les trous de perçage, la découpe, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés.

Applications:

Le verre trempé est défini comme le verre trempé qui a été traité par la chaleur ou les produits chimiques pour augmenter sa force. Ainsi, il a de nombreux avantages et utilisations qui en fait un verre populaire utilisé dans de nombreux projets de construction maison et commerciale.

1. le verre gâché bleu-clair de 5 mm peut être fait des fenêtres, des portes
2. le verre gâché bleu clair de 5 mm peut être employé comme dessus de table, bâche de table, étagères en verre
3. le verre gâché bleu clair de 5 mm peut être employé pour le mur de Rideau, façade en verre, balustrades, toit, balustrade, murs de cloison en verre, balcon et ainsi de suite.
4. le verre gâché bleu-clair de 5 mm peut être transformé en verre isolé et verre feuilleté.

Spécifications:

L'approvisionnement en verre de soleil global verre gâché avec la gamme complète des couleurs, de l'épaisseur et des substrats en verre.

Type de verre: 5 mm verre trempé bleu clair
Autre nom: 5 mm verre trempé bleu, 5 mm bleu clair verre trempé, 5 mm Ford verre trempé bleu, 5 mm Ford bleu trempé verre, etc
Epaisseur: 5 mm
Gamme d'épaisseur: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Taille: taille adaptée aux besoins du client (minmum: 300 mm x300mm, maximum: 3000X12000mm)
Couleur: clair, ultra clair, vert, bronze, gris, givré, couleurs imprimées
Services de traitement de verre: arête polie, trous de perçage, coin arrondi, découpe, encoches de coupe, etc.

Qualité:

1. Conforme aux normes de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine: ISO, CCC, ce, BS6206, EN12510.

2. Haute résistance et puer surface propre. Sélectionnez 40% de verre bleu de haute qualité Ford pour la trempe.

3. Excellent travail sur les détails: bord lisse polissage, trous de perçage tolérance +/-0,9 mm

4. paquet de caisses en bois fortes.

Détails du produit:

Photos produit de 5 mm verre trempé bleu clair:

Différences entre verre recuit et verre trempé:

1. le verre trempé bleu-clair de 5 mm réduit le risque de blessure en raison de sa nature de se briser en petits morceaux circulaires au lieu des éclats tranchants et déchiquetés.

2. les fenêtres en verre trempé bleu clair de 5 mm sont faciles à nettoyer si elles sont cassées.

3. le verre trempé bleu clair 5 mm est cinq fois la force que **5 mm verre teinté bleu clair**.



Trous et découpes:

Ligne de production:



Paquet et chargement: